


ME-Paintball.de TECH SERVICE CENTER



tech@me-paintball.de

Preisliste Service Pakete - 2019/2020

Preis
inkl. MWSt.

Großer Service Check Planet Eclipse (alle Modelle)	Beinhaltet: - Der Markierer wird komplett zerlegt - Die einzelnen Bauteile werden gereinigt - Die O-Ringe und Filter werden erneuert - Die Balldetents werden erneuert - Das Solenoid wird gewartet - Der Markierer wird nach Herstellervorgabe montiert und frisch gefettet - Die Einstellungen des Boards werden optimiert und die Firmware aktualisiert, wenn verfügbar - Der Abzug wird vernünftig eingestellt - Der Regulator wird eingestellt und geprüft	69,00 €
Service Check Planet Eclipse (alle Modelle) Dye (alle Modelle) Empire SYX / AXE / MINI TIPPMANN (elektronisch)	Beinhaltet: - Der Markierer wird komplett zerlegt - Die einzelnen Bauteile werden gereinigt - Die O-Ringe werden erneuert - Der Markierer wird nach Herstellervorgabe montiert und frisch gefettet - Die Einstellungen des Boards werden überprüft - Der Regulator wird eingestellt und geprüft	49,00 €
Service Check BT DFENDER / TM-15 / TM-7	Beinhaltet: - Der Markierer wird komplett zerlegt - Die einzelnen Bauteile werden gereinigt - Die O-Ringe werden erneuert - Der Markierer wird nach Herstellervorgabe montiert und frisch gefettet - Die Einstellungen des Boards werden überprüft - Der Regulator wird eingestellt und geprüft	69,00 €
Service Check Tactical Markierer (MAXTACT / MILSIG / MFG-ONE)	Beinhaltet: - Der Markierer wird komplett zerlegt - Die einzelnen Bauteile werden gereinigt - Die O-Ringe werden erneuert - Die Detents werden gereinigt - Der Markierer wird nach Herstellervorgabe montiert und frisch gefettet - Der Regulator wird eingestellt und geprüft	69,00 €
Service Check Blowback Markierer (Spyder, Speedster, etc) TIPPMANN (mechanisch)	Beinhaltet: - Der Markierer wird komplett zerlegt - Die einzelnen Bauteile werden gereinigt - Die O-Ringe werden erneuert - Die Detents werden gereinigt - Der Markierer wird nach Herstellervorgabe montiert und frisch gefettet - Der Regulator wird eingestellt und geprüft	39,00 €
Großer Service Check WGP Autococker / E-Cocker	Beinhaltet: - Der Markierer wird komplett zerlegt - Die einzelnen Bauteile werden gereinigt - Die O-Ringe werden erneuert - Der Balldetent wird gereinigt - Das Solenoid wird gewartet - Der Markierer wird nach Herstellervorgabe montiert und frisch gefettet - Die Einstellungen des Boards werden optimiert - Der Abzug wird vernünftig eingestellt - Der Regulator wird eingestellt und geprüft	149,00 €

Bemerkung:

Dieses Service Angebot ist vorbehaltlich Markierer Prüfung bei Eingang.
Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel 5-7 Werktag ab Eingang bei uns im Hause.

Sollten Bauteile des Markierers defekt sein, die nicht im Rahmen des Service Pakets enthalten sind (in der Regel alles was über O-Ringe hinaus geht), werden diese gesondert in Rechnung gestellt. Der Einbau ist im Preis enthalten, sofern die Teile bei uns erworben werden. Bevor diese Teile ausgetauscht werden, wird mit Dir Rücksprache gehalten, es sei denn Du gibst uns vorab eine Reparaturfreigabe bis zu einer von Dir festzulegenden Summe, zusätzlich zu dem von Dir gewählten Service Paket.

Sonderwünsche wie Firmware Updates, Feintuning, Wartung von Regulatoren, Installation von Upgrades usw. erledigen wir gerne für Dich und erstellen Dir auch gerne ein individuelles Angebot. Unsere Werkstattkosten liegen bei 20,-€ pro Zeiteinheit von 10 Minuten.

Der Markierer muss sauber sein, bei stark verschmutzten Markierern wird eine zusätzliche Reinigungs-Pauschale von 15,-€ berechnen.

Die Grundlage für den Service Check ist das deutsche Waffengesetz. Markierer müssen dementsprechend gekennzeichnet sein ("F im Fünfeck", Kaliber- & Importeurs Kennzeichnungen)

Um den Markierer an Dich zurücksenden zu können, benötigen wir einen Altersnachweis. Falls er noch nicht vorliegt, sende uns bitte eine Kopie Deines Personalausweises ein. Denke bitte auch daran uns Deine Telefonnummer und E-Mail-Adresse mitzuteilen, damit wir Dich bei Rückfragen erreichen können.